SCG CEMENT-BUILDING MATERIALS	PENANGANAN KEBAKARAN	No. Dokumen	:	WI-HSE-05
		Halaman	:	1 dari 1

1

Kondisi Normal

2

Terjadi Kebakaran

3

Teriak " Api " atau " Kebakaran "

Lapor ke spv/spi/team APAR

4

Ditangani dengan APAR yang ada

Tidak tertangani

5

Hubungi HSE dan ketua tim tanggap darurat atau spv yang ada* menghubungi Dinas Pemadam Terdekat

* saat malam hari

021 - 876 5113

Membunyikan Fire Alarm

Dinas Pemadam mengirimkan Regu Pemadam Kebakaran

Cukup Tertangani

Spv/Spi membuat laporan dan menginformasikan ke dept. HSE dalam 1 x 24 jam

Dilakukan oleh Tim APAR / yang terlatih

Karyawan yang terluka ditangani oleh petugas P3K atau dirujuk ke klinik/RS terdekat

6

Semua Pekerja Menuju Titik Kumpul Darurat mengikuti jalur evakuasi

Petugas Evakuasi memastikan bahwa semua orang yang berda di dalam ruangan sudah keluar dan menuju titik kumpul darurat. Dan membantu evakuasi property yang bisa diselamatkan

7

Regu Dinas Pemadam akan berusaha mematikan api yang ada

Petugas keamanan membantu mengamankan lokasi kejadian. Petugas evakuasi mendata seluruh karyawan yang ada

8

HSE akan berkoordinasi dengan pimpinan plant untuk status kondisi dan pemulangan karyawan

9

Setelah api padam, dan kondisi dinilai terkendali. Dilakukan pendataan kerugian yang dialami

10

Investigasi dan Tindakan Perbaikan

Disusun oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
HSE Supervisor	HSE Section Manager	Plant Manager